

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 10²-100

Город Вильнюс



Номенклатура
планшета

4883

Дело №

19 62 г.


150-B-16 форма 54 гс

Чертеж колодца
М 1:2,5

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
139.87 139.71	136.52 136.70	136.52	136.70	136.77

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5 жел.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19 5

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	керам	300	керам	200	керам	150	керам

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект 115

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

V. Karvelinas

89.03.06 БКР

Монавигас

Бабкаускас