

4847 150-8-9

Форма 54 г

Канализация

Колодец № ¹⁰⁶



Город Вильнюс

Улица пр. Кр. Армии

Дело №

19 62 г.


Чертеж колодца
М 1:50



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
126.54	120.32	120.30	122.64	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	125x10.70	кирп	125x10.70	кирп	400	бет		
Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 13	Объект 3396							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Жогис		Ясине Ярмис		
Наличие газа		Рук. группы		Данис				
		Исполнитель		Ярмис				
		Чертил						
Год строительства 19	Дата	31.5.62г.		Проверил				