

- 3 -

143

F. Kanalizacija (Komunikacija) *šulinys* (Inginio pavadinimas) Nr. (1) 33 KORTELE

Vilnius (Miestas) *Kodas* (Gatvė) 1848 150-B-9

(Planšeto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met 10.2.1999 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	bet	650		129,53	Ar yra vandens?	
Žemė	Gr				Ar yra dujų?	
Sienos	bet				Pastabos Papildyta 1999.11.10 v. Jolau.	
Dugnas	bet	1,0	3,93	125,60	5.11.1999	
Vamzčiai	Nr. 1	bet	100	Viršus 3,97	125,56	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	bet	150	Viršus 3,98	125,55	
	Nr. 3	bet	100	Viršus 2,03	127,50	Objekto Nr. 01.2-80.70
	Nr. 4	bet	100	Viršus 2,05	127,48	
	Nr. 5			Viršus		Sudarė P. Jankauskas (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		Patikrino (parašas) (pavardė)

1994 m. ... 0.9. ... mėn. 0.9. d. (Inginio tyrinėjimo data)