

4848-150-B-9

161^а

Канализация

Колодец №

Город

Вильнюс



Улица

Мелайтис

Дело №

19 62 г.


Чертеж колодца
М 1:50



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
127.15	123.66	123.64	124.25	

П Р И В Я З К А



ул. Мелайтис

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 9 мет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
400	бет	400	бет	100	кирп		

Институт проектирование городского строительства

Отдел изысканий

Объект 3396

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

1.6.62г.

Юозис
Далис
Дарисев

В.Р.