

4848 150-В-9

163^а

Канализация



Колодец № *163^а*

Город *Вильнюс*

Улица *Мелайтис*

Дело № *19 62 г.*


Чертеж колодца
М 1:50



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	1) у входа	2) у выхода	подкл. № 3	подкл. №
127.39 126.71	123.42	123.39	123.70	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	400	бет	400	бет	150	кер		
Дно кирп. бет.								
Скобы 7 лет								
Наличие воды								
Наличие газа								
Год строительства 19								
Институт проектирование городского строительства					Отдел изысканий			
Объект 3396								
Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель			
Дата 1.6.62г.	Черт		Проверил					