

<u>F. K</u> (Komunikacija) <u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>Šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>SAVANORIŲ</u> (Gatvė)		Nr. (<u>13</u>) <u>55</u> KORTELE <u>150-B-9</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matavimas duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>B</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		<u>126,35</u>	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos
Dugnas		bet.	<u>1000</u>	<u>3,73</u>	<u>122,62</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ket</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>3,83</u>	<u>122,52</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>41-3/236</u> Sudarė <u>.....</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>.....</u> (parašas) (pavardė) 19. <u>22</u> m. <u>03</u> . mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>ket</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia <u>3,83</u>	<u>122,52</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		