

Fek. kand. Nr. (40) 82 KORTELĖ

5882/150-C-11

ingimo pavadinimas) (abrise) (plane)

Planšeto nomenklatūra

inginio pastatymo metal)


Vilnius

cel. ligoninė


(miestas)

(gatvė)


Šulinio pūviai:
Vertikalinis:



Pririšimo brėžinys:



Horizontalinis:



Pastabos

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras mm | Atstumas nuo dangčio sm | Altitudės |
|-------------|----------|--------------|-------------------------|------------------------------|
| Dangtis | Kel | 700 | | 14.58 |
| Žemė | | | | |
| Sienos | cel | | | |
| Dugnas | bet | 800 | | |
| Vamzdžiai | Nr. 1 | Kel. | 150 | Viršus Apačia 1.66 139.93 |
| | Nr. 2 | Kel | 200 | Viršus Apačia 1.80 139.78 |
| | Nr. 3 | Kel. | 150 | Viršus Apačia 1.66 139.92 |
| | Nr. 4 | | | Viršus Apačia |
| | Nr. 5 | | | Viršus Apačia |
| | Nr. 6 | | | Viršus Apačia |
| | Nr. 7 | | | Viršus Apačia |

Lipynės yra
(medžiaga kiekis)

Ar yra vandens? -

Ar yra dujų? -

**Komunalinio ūkio
projektavimo institutas**

Objektas: _____

Sudarė dyg'

Patikrino _____

1968 m. Vy mėn. 11 d.

(kortelės sudarymo data)