

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

42

Город


Вильнюс

Улица

Вилкнигис

Дело №


1961 г.

Чертеж колодца
М 1:

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
109.36	106.15	106.13	106.22	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы —

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	керам.	200	керам.	150	керам.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект

3295

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

1961.5

Иодис

Данис

Чинкис