




<u>VANDENTIEKIO</u> šulinio		Nr. (22) <u>181</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)	
<u>VILNIUS</u>		<u>PANERIS</u>	
(Miestas)		(Gatvė)	
		150-C-16	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		142.67	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	142.67	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1.00	2.05	140.62	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus 1.64	141.03	
	Nr. 2	ket	100	Apačia		
				Viršus 1.64	141.03	
	Nr. 3			Apačia		
				Viršus		
	Nr. 4			Apačia		
				Viršus		
Nr. 5			Apačia			
			Viršus			
Nr. 6			Apačia			
			Viršus			
Nr. 7			Apačia			
			Viršus			

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01.2-431</u> ...	
Sudarė	<u>[Signature]</u> (parašas) <u>Monikas</u> (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) <u>LAČINSKIS</u> (pavardė)
1988. m. mėn. 27 d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	