



- 19 -

ITI Nr. 91^d

F. CANALIZACIJA (Komunikacija) <u>VILNIUS</u> (Miestas)	šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>PANERIUS</u> (Gatvė)	Nr. (<u>14</u>) <u>232</u> KORTELE <u>150-C-16</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 2 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		142.37	
Žemė				0.00	142.37	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1.00	1.47	140.90	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia	1.60	140.77
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia	1.60	140.77
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 91-2-4535....
						Sudarė <u>6.10.20</u> <u>VIŠNICKAS</u> (parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>[Signature]</u> <u>VIŠNICKAS</u> (parašas) (pavardė)
						19.88 m. mėn. 26 d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)