

<u>Vandent.</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Šulinys</u> (Irenginio pavadinimas) <u>Gerosios Vilties</u> (Gatvė)		Nr. () 83 ³⁶ KORTELE <u>4792 150-C-2</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>kapetėlis</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	700		117,46	
Žemė		<u>grunt.</u>		0,00	117,46	Ar yra vandens?
Sienos		<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dūgnas		<u>bet.</u>	1,55 x 1,50	2,83	114,63	Pastabos
Vamzdučiai	Nr. 1	<u>bet</u>	150	Viršus 2,45 Apačia 115,01	115,01	
	Nr. 2	<u>bet</u>	150	Viršus 2,45 Apačia 115,01	115,01	
	Nr. 3	<u>bet</u>	100	Viršus 2,45 Apačia 115,01	115,01	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 5			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01.7.106.3.3...</u>
	Nr. 6			Viršus Apačia		Sudarė <u>S. D. Stankevičius</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		Patikrino <u>H. D. Jasinskis</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>80</u> m. ... <u>07</u> ... mėn. <u>28</u> d.	(Irenginio tyrinėjimo data)