

Kanalizacijos kolektorius šulinys

Nr. (9) ~~24~~ KORTELĖ


(komunikacija) (Inginio pavadinimas)
 Vilnius Gerosios Vilties
 (Miestas) (Gatvė)

4795 150-C-3



ŠULINIO PLOČIAI (Matmenys duoti m)

(Planšto nomenklatura)
 PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalus



Pavadinimas		Medžia- ga	Diamet- ras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		betonas	600	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○		120,60	Ar yra vandens? _____
Žeme		grindin	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	0		120,60	Ar yra dujų? _____
Sienos		bet. plytų	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○		118,30	Pastabos Taisyt 83,2,2,2,2,2
Dugnas		plytų	10x10	2,17		118,30	_____
Vamzdžiai	Nr. 1	plytų	700x1250	Viršus	2,73	117,74	Inžinierinių tyrinėjimų INSTITUTAS
				Apačia			
	Nr. 2	plytų	700x1250	Viršus	2,73	117,74	
				Apačia			
	Nr. 3	ker.	300	Viršus	2,43	118,04	
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			

Objekto Nr. 01-2-0902	
Sudarė	(parašas) (pavardė)
Patikrino	(parašas) (pavardė)
1976 m.	I mėn. 22 d.
(Irenginio tyrinėjimo data)	

Inžinierių tyrinėjimų
 INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-0902

Sudarė Mačaišis
 (parašas) (pavardė)

Patikrino Lapkauskas
 (parašas) (pavardė)

1976 m. I mėn. 22 d.
 (Inginio tyrinėjimo data)