

4792 150-С-3

11

Канализация	Колодец № <u>74</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>пр. Красной Армии</u>	Дело № <u>19 62</u> г.												
Чертеж колодца М 1:50		О т м е т к и														
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>120.97</td> <td>119.87</td> <td>119.29</td> <td colspan="2">дно: 119.62</td> </tr> </table>			Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	120.97	119.87	119.29
Крышка	Лотка		Труба													
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №												
120.97	119.87	119.29	дно: 119.62													
		П Р И В Я З К А														
О П И С А Н И Е																
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б														
		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №								
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.							
Стены кирп. бет.		100	чуг	150	чуг											
Дно кирп. бет.																
Скобы <u>нет</u>		Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий								
Наличие воды		Объект <u>3396</u>														
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель									
Год строительства 19		Дата	Чертит		Проверил											
		18.6.62														