

4796 180-с-3

Форма № 5

№№ кол. 100/61 231	Сеть водопровода	Улица <i>Gezozios vilties</i>	№№ заказа 1739	Год 1962	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки		ПРИВЯЗКА		
		крышки	дна	трубы		
		124.16	121.46	122.10		
ОПИСАНИЕ						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 200$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$
Стены	Кирпич. бетн.					
Дно	Бетон	Подкл.	$d = 100$ чуг. жел.		$d = 100$ Р. Ф.	Старый $H =$
Скобы	Чугун. жел.					
Год строит.	19 —	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$
Налич. воды	—					
Налич. газа	—	Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект <i>пож. илксio mohanika Gezozios vilties g.</i>						
Инв. №	Нач. произв. груп.	<i>Antaninas</i>				
	Рук. спец. бригад	<i>Mangirdas</i>				
Дата	Исполнитель	<i>Vaitisius</i>		<i>A. Vaitis</i>		
	Чертил					
1962 III-7	Проверил					