



- 9 -

ITI Nr. 91^d

F. Koralizacija šulinio Nr. (17) 194 KORTELE
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Eglių 150-C-4
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met 269 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		133,14	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dūgnas	bet.	1.0	1.34	131,80	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus Apačia 1,38	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2-70/6 Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė) Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė) 1992 m. 10 mėn. 19 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 1,54	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	