

Vandentietis
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

(Irenginio pavadinimas)
R. Armijos
(Gatvė)

Nr. (2) **KORTELE**
150-C-6
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>nuo kapei</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>ket.</u>	<u>600</u>		<u>11340</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>gr.</u>		<u>000</u>	<u>11340</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet</u>				Pastabos
Dūgnas	<u>bet</u>	<u>145x168</u>	<u>248</u>	<u>11092</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ket.</u>	<u>150</u>	<u>Viršus 198</u> <u>Apačia 111.42</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-10019</u> Sudarė <u>Spaburg Babušis</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Jankutis</u> (parašas) (pavardė) 1949. m. <u>9.3</u> mėn. <u>20</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>ket.</u>	<u>150</u>	<u>Viršus 198</u> <u>Apačia 111.42</u>	
	Nr. 3	<u>ket.</u>	<u>100</u>	<u>Viršus 198</u> <u>Apačia 111.42</u>	
	Nr. 4			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 5			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 6			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	
	Nr. 7			<u>Viršus</u> <u>Apačia</u>	