





№№ кол. <i>38/12</i> Сеть: Канализации Чертеж колодца М 1  	Улица <i>Ванденбегено</i> О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труб</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td><i>43</i> 129.67</td> <td><i>09</i> 126.30</td> <td><i>08</i> 126.27</td> <td><i>12</i> 126.34</td> <td>—</td> </tr> </table>	Крышка	Лотка		Труб		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	<i>43</i> 129.67	<i>09</i> 126.30	<i>08</i> 126.27	<i>12</i> 126.34	—	№№ дела Год 19 <i>50</i> г. Вильнюс П Р И В Я З К А <i>4 м</i> <i>13 корпус</i> 										
Крышка	Лотка		Труб																							
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																						
<i>43</i> 129.67	<i>09</i> 126.30	<i>08</i> 126.27	<i>12</i> 126.34	—																						
О П И С А Н И Е																										
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы <i>8 шт</i> Наличие воды <i>нет</i> Наличие газа <i>нет</i> Год строительства 19 <i>50</i>	Т Р У Б <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td><i>300</i></td> <td><i>кп</i></td> <td><i>300</i></td> <td><i>кп</i></td> <td><i>150</i></td> <td><i>кп</i></td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </table>		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	<i>300</i>	<i>кп</i>	<i>300</i>	<i>кп</i>	<i>150</i>	<i>кп</i>	—	—
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																				
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																			
<i>300</i>	<i>кп</i>	<i>300</i>	<i>кп</i>	<i>150</i>	<i>кп</i>	—	—																			
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																										
Объект <i>Жил дом в квартале 13 корпус</i>																										
Инв. №	Нач. произв. групп.																									
Дата	Рук. спец. бригады																									
	Исполнитель																									
	Чертит																									
		Проверил																								