



4877 150 - C-8

Forma T №-1

Šul. № 31 233 Kanalizacija Šulinio brėžinys MI: 25; MI: 50 	Rajonas Gatvė <i>Gerosios Vilties g-vė</i> Altitudės <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grioveliai</th> <th colspan="2">Vamzdis</th> </tr> <tr> <th>įėjimas</th> <th>išėjimas</th> <th>prijung. №</th> <th>prijung. №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>135.38</td> <td>133.25</td> <td>133.13</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №	135.38	133.25	133.13			Uždakymo № 139 1962 m. Vilnius PRIRIŠIMAS 																								
Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																																					
	įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №																																				
135.38	133.25	133.13																																						
A P R A Š Y M A S																																								
Šulinio medžiaga ir stovis <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Dangtis</th> <th>Sienos</th> <th>Dugnas</th> <th>Lipynės</th> <th>Esamo vandens kiekis</th> <th>Esamų dujų kiekis</th> <th>Šulinys pastatytas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>betonas</i></td> <td><i>betono</i></td> <td><i>betono</i></td> <td><i>1</i></td> <td><i>-</i></td> <td><i>-</i></td> <td><i>19 - m.</i></td> </tr> </tbody> </table>	Dangtis	Sienos	Dugnas	Lipynės	Esamo vandens kiekis	Esamų dujų kiekis	Šulinys pastatytas	<i>betonas</i>	<i>betono</i>	<i>betono</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>19 - m.</i>	V A M Z D Ž I A I <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Įėjimas</th> <th colspan="2">Išėjimas</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> </tr> <tr> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>150</td> <td><i>Ker.</i></td> <td>200</td> <td><i>Ker.</i></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	150	<i>Ker.</i>	200	<i>Ker.</i>	-	-	-	-
Dangtis	Sienos	Dugnas	Lipynės	Esamo vandens kiekis	Esamų dujų kiekis	Šulinys pastatytas																																		
<i>betonas</i>	<i>betono</i>	<i>betono</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>19 - m.</i>																																		
Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.																																		
d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.																																	
150	<i>Ker.</i>	200	<i>Ker.</i>	-	-	-	-																																	
Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius																																								
Objektas: <i>pož. ukiu nuomavimas Gerosios Vilties g-vė</i>																																								
Invent. № Data	Sk. viršininkas Sk. vyr. inžinierius Vykdė Braižė Tikrino	<i>Antanas</i> <i>Mangirdas</i> <i>Vaitionis</i>		<i>AN ai y</i>																																				