



<u>VANDENTIEKIO</u>		kameros		Nr. () <u>115</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Inginio pavadinimas)		<u>150-C-9</u>	
<u>VILNIUS</u>		<u>ELEKTRINĖS</u>		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)			

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>KOPET</u> (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		B) 102,35	
Žemė				0,0	102,35	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	6250 x 2180	3,19	99,16	Pastabos A) 102,58 2. VANDENS FULTORIUS ... d 400
Vamzčiai	Nr. 1	PE	355	Viršus Apačia	2,65 99,70	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA" Objekto Nr. <u>01.2-12250</u> Sudarė <u>21.5 SIVICKAS</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>21.5 SIVICKAS</u> (parašas) (pavardė) 200 <u>5</u> m. <u>06</u> mėn. <u>06</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	PE	355	Viršus Apačia	2,65 99,70	
	Nr. 3	PE	315	Viršus Apačia	2,65 99,70	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		