


Bodų apžvalga Nr (12) 91 KORTELE 59K
 (renginio pavadinimas) (abrėš) (plane) Planeto numeris klot.
 (renginio pastatymo metai) (miestas) (gatvė)



Sulūnio pūvė: M1:
(išmatavimai duoti cm)

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pastabas

Paradinimas	Medžiaga	Diametr. mm	Atstumas nuo dang- čio cm	Altitudė	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	žuryn	600		144.16	Ar yra vandens?
Žemė	occp.				Ar yra dujų?
Sienos	Kup.				
Dugnas	Kup.		2.10	142.06	
Vamėdžiai	Nr1	žuryn	125	viršus 215 apačia	142.01
	Nr2	"	125	viršus 2.15 apačia	142.01
	Nr3			viršus apačia	
	Nr4			viršus apačia	
	Nr5			viršus apačia	
	Nr6			viršus apačia	
	Nr7			viršus apačia	
					Objektas
					Sudarė 3.000f-
					Patikrinę
					1967 m vi mėn. 15 d
					(Kortelės su darymo data)

Pabaltija geležinkelio
projektavimo kantara
Vilniaus filialas