

Vandentiekis su hidranter Kamera
(Kornunikacija) (irenginio pavadinimas)



Kortelės Nr. 53
76/31-0026
150-D-12
Planseto normenklātūra

Vilnius
(Miestas)

Panerių g.
Galve

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>6</u>
Dangtis	ket.	650	<u>0,00</u>	<u>144,54</u>	Medžiaga, kiekis
Žemė	bet.				Ar yra vandens? <u>yra</u>
Sienos	bet.				Ar yra dujų? <u>-</u>
Dugnas	bet.	<u>2,0x2,10</u>	<u>3,28</u>	<u>141,26</u>	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	<u>ket 150</u>	Viršus <u>2,93</u>	<u>141,61</u>	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" fil "INŽINERINĖ GEODEZIJA"
	Nr.2	<u>ket 150</u>	Viršus <u>2,00</u>	<u>142,54</u>	
	Nr.3	<u>ket 150</u>	Viršus <u>2,93</u>	<u>141,61</u>	
	Nr.4	<u>ket 50</u>	Viršus <u>0,93</u>	<u>143,61</u>	
	Nr.5		Viršus		Objektas: <u>011-00341</u> Sudarė <u>Strazdas</u>
	Nr.6		Viršus		
	Nr.7		Viršus		
			Viršus		
			Viršus		Patikrino <u>R. Gireys</u> paršas (pavardė)
			Viršus		
			Viršus		
			Viršus		
			Viršus		2003 m. mėn. tyrinėjimo data
			Viršus		
			Viršus		
			Viršus		