


144


Vandentiekio kamera	Nr. 103a	KORTELE	150-D-13
(irenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
	Vilnius		Burbiškių g.
(Šul.pastatymo metal)	(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	2
Dangtis	ket.	650		139.61		(medžiaga, kiekis)
Žemė				139.61	Ar yra vandens?	
Sienos	bet.				Ar yra dujų	
Dugnas	bet.	1.52/1.00	2.35	137.26		
VAMZDŽIAI	Nr.1	Ket	100	Viršus 1.85	137.76	UAB"Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia		
	Nr.2			Viršus		Objektas
				Apačia		
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		2008.05. (kortelės sudarymo data)
	Nr.6			Viršus		