



Vandentiekio kamera	Nr. 111a	KORTELE	150-D-14
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
	Vilnius		Burbiškių g.
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:


Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	4,kopeč.
Dangtis	ket.	650		139.48		(medžiaga,kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?	
Sienos	bet.				Ar yra dujų	
Dugnas	bet.	2.0/2.0	3.25	136.23		
VAMZDŽIAI	Nr.1	Ket	100	Viršus 2.77	136.71	UAB"Geodeziniai tyrinėjimai"
				Apačia		
	Nr.2	Ket	100	Viršus 2.77	136.71	Objektas
				Apačia		
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		2008.05. (kortelės sudarymo data)
	Nr.6			Viršus		