

Kanal. kolekt. šulinio Nr. () 196 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)
Vilnius Prūsa 150-D-16
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis
 Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. S. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		147.46	Ar yra vandens?
Žemė			0.00	147.46	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos Kolekto- rius žiedus išmontavimas negal.
Dugnas	bet.	1000	4.34	143.12	
Vamzdžiai	Nr. 1	Kolek- torius	1750x 1000	Viršus Apačia	6,21 141.25
	Nr. 2	" - "	" - "	Viršus Apačia	6,21 141.25
	Nr. 3	ker.	150	Viršus Apačia	4.42 143.04
	Nr. 4	ker.	200	Viršus Apačia	3.00 144.46
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-90331...
					Sudarė <u>Adomas L. Babušas</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Adomas</u> (parašas) (pavardė)
					1925 m. ... 12. ... mėn. 12. d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)