

4872 150-Р-1

Форма 54 г

Канализация

Колодец № ~~161~~ 21

Город

Вильнюс

Улица


Майкос

Дело №


19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:50

по земле



П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

деревянная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы

нет

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д

диам.

матер.

В ы х о д

диам.

матер.

Подкл. №

диам.

матер.

Подкл. №

диам.

матер.

Институт проектирование городского строительства

Отдел изысканий

Объект

3396

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

6.6.62г.

Чертил

Проверил

Догис

Догис

Догис

В.П.