

Канализация

Колодец № ²² ~~162~~



Город *Вильнюс*

Улица *Майкос*

Дело № *19 62* г.

Чертеж колодца
М 1:


Розетте



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	1) у входа	2) у выхода	подкл. № 3)	подкл. №
134.29	130.79	130.77	131.74	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 6

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

1) В х о д		2) В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
300	бет	300	бет	300	бет		

Институт проектирование городского строительства

Отдел изысканий

Объект 3396

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

6.6.62