


- 10 - 224

ITI Nr. 91


Fek. Kanaliz. Nr. (12)		KORTELE 114	4875150-0-1
(renginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)	Planšeto nomenkl.
1975	Vilnius	Skroklis	
(renginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)	

ŠULINIO PLOVIAI :
(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	bet	600		145,13
Žemė				
Sienos	bet			
Dugnas	bet	1000	205	143,08

Lipynės 4 ...
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-0859

Sudarė V. J. Sautas
(parašas) (pavardė)

Patikrino V. J. Sautas
(parašas) (pavardė)

1975 m. VII mėn. 15 d.
(Kortelės sudarymo data)

Vamžai

Nr. 1	Ken	150	Viršus	2,16	142,97
Nr. 2	Ken	150	Apačia	2,18	142,95
Nr. 3	Ken	100	Viršus	2,10	143,03
Nr. 4			Apačia		
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		