

<u>Naudant.</u>		kameros		Nr. () <u>112</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)		150-0-2		(Planšeto nomenklatura)	
<u>Šilūnų</u>		<u>skroblys</u>		(Planšeto nomenklatura)		(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)		(Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>met. kop.</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		145,60	
Žemė				0.0	145,60	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	2,00 x 2,00	3,16	142,66	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	ket.	200	Viršus 2,70 Apačia 2,70	143,12	
	Nr. 2	—	—	Viršus 2,70 Apačia 2,70	143,12	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 3	—	100	Viršus 2,38 Apačia 2,38	143,44	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>11-2-47.72</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>Antanas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>Antanas</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		19 <u>87</u> m. <u>13</u> . mėn. <u>12</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)