


F. Kanalis šulinio Nr. () 213 KORTELE
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Alkūnis Jamais
 (Miestas) (Gatvė) 4873150-0-2
 (Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met.
Dangtis	ket.	650		145,56	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.0	145,56	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1,0	3,70	141,86	Pastaba: <u>perilodymas</u> 1999.10.10
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 2,94	142,62
	Nr. 2	arc	250	Viršus Apačia 3,98	141,58
	Nr. 3	plast.	200	Viršus Apačia 3,88	141,68
	Nr. 4	ket.	100	Viršus Apačia 3,68	141,88
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. <u>41.2.42.72</u>
Sudarė <u>... ..</u>					(parašas) (pavardė)
Patikrino <u>... ..</u>					(parašas) (pavardė)
1987 m. ... 12 ... mėn. 12 d.					(Įrenginio tyrinėjimo data)