

<u>F. Kanalis</u>				Nr. () <u>45</u> KORTELE																																																																																								
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)																																																																																										
<u>N. linus</u>		<u>Tiesioji</u>		<u>4846 150-D-2</u>																																																																																								
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)																																																																																								
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS																																																																																								
Vertikalinis																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Pavadinimas</th> <th style="width: 15%;">Medžiaga</th> <th style="width: 10%;">Diametras</th> <th style="width: 15%;">Atstumas nuo dangčio</th> <th style="width: 10%;">Altitudės</th> <th style="width: 35%;">Lipynės ... <u>5</u> (Medžiaga, kiekis)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dangtis</td> <td><u>Kat.</u></td> <td><u>650</u></td> <td></td> <td><u>144,4</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td><u>-</u></td> <td></td> <td><u>0,0</u></td> <td><u>144,4</u></td> <td>Ar yra vandens?</td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td><u>Kat.</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ar yra dujų?</td> </tr> <tr> <td>Dūgnas</td> <td><u>Kat.</u></td> <td><u>1,0</u></td> <td><u>2,25</u></td> <td><u>142,16</u></td> <td>Pastabos ... <u>Pastabos 89, 120</u></td> </tr> <tr> <td rowspan="7" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); text-align: center;">Vamzdžiai</td> <td>Nr. 1</td> <td><u>Ker.</u></td> <td><u>200</u></td> <td>Viršus Apačia <u>2,51</u></td> <td><u>141,90</u></td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS</td> </tr> <tr> <td>Nr. 2</td> <td><u>-</u></td> <td><u>-</u></td> <td>Viršus Apačia <u>2,51</u></td> <td><u>141,90</u></td> </tr> <tr> <td>Nr. 3</td> <td><u>-</u></td> <td><u>-</u></td> <td>Viršus Apačia <u>2,48</u></td> <td><u>141,93</u></td> <td rowspan="5">Objekto Nr. <u>45-2-4896</u></td> </tr> <tr> <td>Nr. 4</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 5</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 6</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nr. 7</td> <td></td> <td></td> <td>Viršus Apačia</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Sudarė <u>...</u></td> <td rowspan="2">Patikrino <u>...</u></td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>193.8 m. ... 03. mėn. 24 d.</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>(Įrenginio tyrinėjimo data)</td> </tr> </tbody> </table>						Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>5</u> (Medžiaga, kiekis)	Dangtis	<u>Kat.</u>	<u>650</u>		<u>144,4</u>		Žemė	<u>-</u>		<u>0,0</u>	<u>144,4</u>	Ar yra vandens?	Sienos	<u>Kat.</u>				Ar yra dujų?	Dūgnas	<u>Kat.</u>	<u>1,0</u>	<u>2,25</u>	<u>142,16</u>	Pastabos ... <u>Pastabos 89, 120</u>	Vamzdžiai	Nr. 1	<u>Ker.</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>2,51</u>	<u>141,90</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	Nr. 2	<u>-</u>	<u>-</u>	Viršus Apačia <u>2,51</u>	<u>141,90</u>	Nr. 3	<u>-</u>	<u>-</u>	Viršus Apačia <u>2,48</u>	<u>141,93</u>	Objekto Nr. <u>45-2-4896</u>	Nr. 4			Viršus Apačia		Nr. 5			Viršus Apačia		Nr. 6			Viršus Apačia		Nr. 7			Viršus Apačia							Sudarė <u>...</u>	Patikrino <u>...</u>						193.8 m. ... 03. mėn. 24 d.						(Įrenginio tyrinėjimo data)
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>5</u> (Medžiaga, kiekis)																																																																																							
Dangtis	<u>Kat.</u>	<u>650</u>		<u>144,4</u>																																																																																								
Žemė	<u>-</u>		<u>0,0</u>	<u>144,4</u>	Ar yra vandens?																																																																																							
Sienos	<u>Kat.</u>				Ar yra dujų?																																																																																							
Dūgnas	<u>Kat.</u>	<u>1,0</u>	<u>2,25</u>	<u>142,16</u>	Pastabos ... <u>Pastabos 89, 120</u>																																																																																							
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>Ker.</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>2,51</u>	<u>141,90</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS																																																																																						
	Nr. 2	<u>-</u>	<u>-</u>	Viršus Apačia <u>2,51</u>	<u>141,90</u>																																																																																							
	Nr. 3	<u>-</u>	<u>-</u>	Viršus Apačia <u>2,48</u>	<u>141,93</u>	Objekto Nr. <u>45-2-4896</u>																																																																																						
	Nr. 4			Viršus Apačia																																																																																								
	Nr. 5			Viršus Apačia																																																																																								
	Nr. 6			Viršus Apačia																																																																																								
	Nr. 7			Viršus Apačia																																																																																								
					Sudarė <u>...</u>	Patikrino <u>...</u>																																																																																						
					193.8 m. ... 03. mėn. 24 d.																																																																																							
					(Įrenginio tyrinėjimo data)																																																																																							