

7

ITI Nr. 91^d

<u>F. Kanaliz.</u>		Šulinio		Nr. () <u>55</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)					
<u>Šilainis</u>		<u>Tiesioji</u>		<u>4876 180-0-2</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... S. (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		143,58		
Žemė			0.0	143,58	Ar yra vandens?	
Sienos	bet.				Ar yra dujų?	
Dūgnas	bet.	1,0	2,53	141,45	Pastabos ... <u>pv. 89175</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus Apačia 2,73	141,25	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	- - -	- - -	Viršus Apačia 2,28	141,20	
	Nr. 3	- - -	- - -	Viršus Apačia 2,75	141,23	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
	Objekto Nr. <u>4876 180-0-2</u>					Sudarė <u>ing. Morkas</u> (parašas) (pavardė)
	Patikrino <u>ing. Pankov</u> (parašas) (pavardė)					
	1987 m. ... 08 ... mėn. 23 d.					(Įrenginio tyrinėjimo data)