


- 6 - 84


<u>Fek Kanaliz</u>	Nr. (2)	KORTELE <u>134</u>	4873150-0-2
(Irenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)	Planšeto nomenkl.
1975	Vilnius	Zemaitis	
(Irenginio pastatymo metal)	(Miestas)	(Gatvė)	

ŠULINIO PLOVIAI :
(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Pastabos

red. 89.12

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	Ker	600		125,88
Žemė			0,0	125,88
Sienos	bet			
Dugnas	bet	1000	2,33	143,76

Lipynės ... pl. 4 ...
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

INŽINERINIŲ TYRINEJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-0962

Sudarė Ušer Sanckas
(parašas) (pavardė)

Patikrino Ušer Sanckas
(parašas) (pavardė)

1975 m. XII m. mėn. 3d.
(Kortelės sudarymo data)

Vamzažiai

Nr. 1	Ker	150	Viršus	2,45	143,64
Nr. 2	Ker	150	Apačia		
Nr. 3	bet	100	Viršus	2,47	143,62
Nr. 4			Apačia	2,40	143,69
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		