



4874 100-0-5

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>102</u> <u>192</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Сераблы</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.				
Чертеж колодца М 1:50 <u>по плану</u> 		О т м е т к и							
		Лотка		Т р у б		П Р И В Я З К А  <u>ул. Сераблы</u>			
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. №		подкл. №		
		143.19	140.34	140.30					
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы <u>5</u> Наличие воды Наличие газа Год строительства 19		Т Р У Б							
		В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		189	асб/цемент	189	асб/цемент				
		Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
		Объект <u>3396</u>							
Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Чертит	
Дата		27.5.62г.		Проверил		<u>Догие</u> <u>Дамис</u> <u>Даричев</u>		<u>Догие</u>	