

4875 150-Д-5

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>131-271</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Скроду</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	--------------------------	----------------------	---------------------	--------------	-----------------

О т м е т к и				П Р И В Я З К А <i>ул. Скроду</i>		
Крышка	Л о т к а		Т р у б			
	у входа	у выхода	подкл. № 3			подкл. №
144.20	141.46	141.44	141.62			

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		150	<i>чуг</i>	150	<i>чуг</i>	150	<i>чуг</i>		
Дно кирп. бет.								Институт проектирование городского строительства	
Скобы <i>У</i>									
Наличие воды		Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		<i>Догие</i> <i>Дамис</i> <i>Дармел</i>	
Наличие газа		Дата		Исполнитель		Чертил			
Год строительства 19		27.5.62		Проверил					

Чертеж колодца
М 1:50