




4875-150-D-5

Форма 54 г

Канализация	Колодец № 14.1 281	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Сироты</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.														
Чертеж колодца М 1:50 <i>Ротема</i>  		О т м е т к и <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>144.42</td> <td>142.72</td> <td>142.70</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	144.42	142.72	142.70			П Р И В Я З К А <i>ул. Сироты</i> 	
Крышка	Лотка		Труба																
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №															
144.42	142.72	142.70																	
О П И С А Н И Е																			
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																	
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №											
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.										
Стены кирп. бет.		150	кирп	150	кирп														
Дно кирп. бет.																			
Скобы 5		Институт проектирование городского строительства																	
		Объект 3396																	
Наличие воды		Инв. №		Гл. геодезист		Подкл. №		Подкл. №											
Наличие газа				Рук. группы															
Год строительства 19		Дата		Исполнитель															
		8.6.62г.		Чертил															
				Проверил															