



(249-м)-8

150-В-5

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>У-1</u>	Город <u>Винное</u>	Улица <u>Сиробу</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.												
Чертеж колодца М 1:50 		О т м е т к и				П Р И В Я З К А 											
		<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Д о т к а <u>ДЮБ</u></th> <th colspan="2">Т р у б</th> </tr> <tr> <th>у входа № 1</th> <th>у выхода № 2</th> <th>подкл. № 3</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td><u>143.64</u> <u>143.37</u></td> <td>139.67</td> <td>139.37</td> <td>140.18</td> <td></td> </tr> </table>								Крышка	Д о т к а <u>ДЮБ</u>		Т р у б		у входа № 1	у выхода № 2	подкл. № 3
Крышка	Д о т к а <u>ДЮБ</u>		Т р у б														
	у входа № 1	у выхода № 2	подкл. № 3	подкл. №													
<u>143.64</u> <u>143.37</u>	139.67	139.37	140.18														
О П И С А Н И Е																	
Состояние колодца и матер.					Т Р У Б												
Крышка чугунная					В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №						
					диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.					
Стены <u>кирп. бет.</u>					200	кер.	200	кер.	150	кер.							
Дно <u>кирп. бет.</u>																	
Скобы <u>9</u>					Институт проектирование городского строительства												
					Отдел изысканий												
Наличие воды					Объект <u>3396</u>												
Наличие газа					Инв. №												
Год строительства 19					Гл. геодезист												
					Рук. группы												
					Исполнитель												
					Дата												
					Чертил												
					Проверил												
					8.05.62												