


(249-41)-2 150-Д-5

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>174</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Серебря</u>	Дело № <u>19 62</u> г.
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------

Чертеж колодца
М 1: 50



1.00

143.75


143.80

О т м е т к и				
Крышка	Л о т к а		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
143.75	140.54	140.52		
глубина: 143.80				

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная	200	кер	200	кер				
Стены кирп. бет.								
Дно кирп. бет.								
Скобы								
Наличие воды								
Наличие газа								
Год строительства 19								

П Р И В Я З К А



1) 140.54

2) 140.52

3) 140.52

Крышка

Стены

Дно

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертит

Проверил

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертит

Проверил

Институт проектирование городского строительства

Отдел изысканий

Объект 3396

Носов

Вайс

Харашев

Каша