

<i>Vandenūkio</i> (Komunikacija) <i>VILNIUS</i> (Miestas)	kameros (Įrenginio pavadinimas) <i>Skroblu,</i> (Gatvė)	Nr. () 55 KORTELE <i>4878-150-D-7</i> (Planšeto nomenklatūra)				
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	
Dangtis	ket.	650	147.68	147.68	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė	bet.	130x221	2.42	140.36	Ar yra vandens?	
Sienos	bet.	130x221	2.42	140.36	Ar yra dujų?	
Dūgnas	bet.	130x221	2.42	140.36	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	200	Viršus 2.02	140.75	
	Nr. 2	ket.	200	Viršus 2.02	140.75	
	Nr. 3	ket.	100	Viršus 2.08	140.69	
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7	133		Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. 01-7-3762...	
Sudarė <i>Jonas R. Pau</i> (parašas) (pavardė)					Patikrino <i>Jonas R. Pau</i> (parašas) (pavardė)	
1974 m. 07 mėn. 07 d.					(Įrenginio tyrinėjimo data)	