



8-6-

KSPI-67


Vam dant. Nr. (11) 220 KORTELE		4875/50-0-5
(įrengimo pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1967	Vilnius	7-9 kv.
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)

Šulinio piūviai:
Vertikalinis:

Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos

Pak. 89 12 P

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm	Altitudės	Lipynės 4 (medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket	700		143.98	144.15
Zemė			0.0	144.15	Ar yra vandens?
Sienos	bet				Ar yra dujų?
Dugnas	bet		2.50	141.48	
Vamzdžiai	Nr. 1	200	Viršus 200	141.98	
	Nr. 2	100	Viršus 200	141.98	
	Nr. 3	150	Viršus 200	141.98	
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7	135	Viršus		

Komunalinio ūkio
projektavimo institutas

Objektas: 2200

Sudarė [Signature]

Patikrino [Signature]

1967 m. 8. mėn. 13 d.
(kortelės sudarymo data)