

4

92 ITI Nr. 91

F. Kozlauskas Šuliny Nr. (1) 192 KORTELE

(Komunikacija) (Irenginio pavadinimas)

Vilnius Panizany 4876 150-D-6

(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Ap: 12 met</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet</u>	<u>640</u>		<u>140,83</u>	
Žemė	<u>Gr</u>		<u>0,00</u>	<u>140,83</u>	Ar yra vandens?
Sienos	<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dugnas	<u>bet</u>	<u>1,5</u>	<u>5,03</u>	<u>135,80</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>g/b</u> <u>700 x 1250</u>	Viršus		
			Apačia	<u>5,33</u>	<u>135,50</u>
	Nr. 2	<u>g/b</u> <u>700 x 1250</u>	Viršus		
			Apačia	<u>5,33</u>	<u>135,50</u>
	Nr. 3	<u>ker</u> <u>150</u>	Viršus		
			Apačia	<u>4,63</u>	<u>136,20</u>
	Nr. 4		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. <u>01-2-3829</u>
Sudarė <u>P. Kozlauskas</u>					(parašas) (pavardė)
Patikrino <u>P. Kozlauskas</u>					(parašas) (pavardė)
1984 m. ... 10 ... mėn. ... d.					(Irenginio tyrinėjimo data)