



124

150-0-8

Форма 54 гс


КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 222Город VilniusНоменклатура
планшета 4885Дело № 126619 63 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
140.43	139.08	138.96	—	—

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Стены <u>кирп. бет.</u>	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Дно <u>кирп. бет.</u>	100	желез	150	бет	—	—	—	—
Скобы	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект <u>Сувито 4-кас "дека"</u>							
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		<u>Janenes</u>				
		Рук. группы		<u>Mogole</u>				
Год строительства 19	Дата	Исполнитель		<u>Dangel</u>		<u>Dangel</u>		
		Чертил						
		Проверил						