

82

159-08

Форма 54 гс



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 298

Город *Vilnius*Номенклатура
планшета *2885*

Дело № 1266


1963 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа №1	у выхода №2	подкл. №3	подкл. №
140.24	139.10	139.01	139.06	—

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>	Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>	150	бет	150	бет	150	бет	—	—
Дно <u>кирп. бет.</u> <i>5м/150</i>	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы —	Объект <i>Строительство ф-ка "Lecija"</i>							
Наличие воды —	Инв. №	Гл. геодезист		<i>Janenas</i>				
		Рук. группы		<i>Mozele</i>				
Наличие газа —	Дата	Исполнитель		<i>Dangila</i>		<i>Dangila</i>		
		Чертил						
Проверил								
Год строительства 19								