

83

Форма 54 гс



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 191

Город *Vilnius*Номенклатура
планшета *150-0-8*

Дело № 1266


19 63 г.

Чертеж колодца
М 1:

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
140.26	138.24	138.11	138.64	—

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 2

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	бет	150	бет	150	бет	—	—

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект *Синимон-4-кв "Lacija"*

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата