




11873
~~149 2108~~ 150-D-9

№№ кол. (45) 128	Сеть водопровода	Улица <i>Gezosių Vilties</i>	№№ заказа 1739	Год 1962	г. Вильнюс
-------------------------	------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------	------------

Чертеж колодца
 М 1:50



Отметки		
крышки	дна	трубы
138.54 138.33	135.84	136.44



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=100$ чуг. жел.		$d=100$ Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон, плита	Подкл.	$d=100$ чуг. жел.		$d=100$ Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун. жел. 4					
Год строит.	19 —	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды	—	Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
Налич. газа	—					

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Объект <i>poz. ūkio mot. Gezosių Vilties g-vė</i>			
Инв. №	Нач. произв. груп.	<i>Antaninaš</i>	
	Рук. спец. бригад	<i>Maugūdas</i>	
Дата	Исполнитель	<i>Vaišvilis</i>	
	Чертил		
	Проверил		
140			<i>Antaninaš</i>
1962 III-10			