



<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija)		kameros		Nr. (1) 54 KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		(Inginio pavadinimas) <u>Geriosios Vilties</u> (Gatvė)		<u>150-D-9</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės ... 2 Lip. (Medžiaga, kiekis)
Dengtis	ket.	650		136,93	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	PLYTKA				Pastabos
Dūgnas	PLYTKA	2700 x 1350	2,37	134,56	
Vamzčiai	Nr. 1	Ket	200	Viršus 2,00 Apačia 134,93	
	Nr. 2	Ket	200	Viršus 1,98 Apačia 134,95	
	Nr. 3	PE	32	Viršus 2,03 Apačia 134,90	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

PRILIMANSKOJI

Objekto Nr. 20-478....

Sudarė P. Minas (parašas) (pavardė)

Patikrino P. Minas (parašas) (pavardė)

2003 m. 10. mėn. 08 d.
(Inginio tyrinėjimo data)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Pastabos