

Fek. kanalizacija ^{62°} ~~125°~~ -16-

ITI Nr. 91

Nr. (()) 154 KONTROLĖ

4373 10-D-9

((projektinio pavadinimas)) ((adresas)) ((planas))

Planeto nomenkl.

1972 Vilnius Gezonas Vilniaus g. Nr. 33


((projektinio patalpos mato))

((Miestas))


((Gatvė))

SOLINIO PLOVIMAS ::


((Plotavimo dia. (cm))



Horizontalis :: 2



Plotavimo laukelis:



Plotavimas

Plot. 2917

Pavadinimas	Plotavimas	Plotavimo maš. dia.	Plotavimo maš. dia.	Plotavimas
Duobė	ket.	0.60		137.74
Zemė			0.0	137.74
Sienas	ket.			
Duobės	ket.	1.50		

Ilipynės g. 5
(Medžiaga, kiekis)
Ar yra vandens?
Ar yra dujų?
.....

Vamzdeliai

Nr. 1	ke.	200	Vidinis Apertis	2.95	134.60
Nr. 2	ke.	200	Vidinis Apertis	3.09	134.45
Nr. 3	ar.	180	Vidinis Apertis	2.78	134.77
Nr. 4			Vidinis Apertis		
Nr. 5			Vidinis Apertis		
Nr. 6			Vidinis Apertis		
Nr. 7			Vidinis Apertis		

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto Nr. 1035

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1972 m. X d. mėn. 10 d.
(Kortelės sudarymo data)