

12069

- 10 -

ITI Nr. 91

Ekanaliz. Nr. (40459) KORTELE

4848 150-B-9

(Įrenginio pavadinimas)

(abrisė)

(plane)

Planšeto nomenkl.

1973

Vilnius Giesių Vilties

(Įrenginio pastatymo metal)


(Miestas)

(Gatvė)


SULINIO PIŪVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pat 89.12.4

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	Ketaus	600		138,12
Zemė			0,0	138,12
Sienos	betono			
Dugnas	betono	1000	2,05	136,07

Lipynės ... 6.
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų? ...

Vamzdžiai	Nr. 1	Keram.	200	Viršus Apačia	2,17	135,95
	Nr. 2	Keram.	200	Viršus Apačia	2,21	135,91
	Nr. 3	Ket.	100	Viršus Apačia	2,04	136,08
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

INŽINERINIŲ TYRI-
NEJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-2-0533

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1973 m. mėn. d.

(Kortelės sudarymo data)

189-5-72