

v 105

4867 -13-

151-A-10

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 40-15

Город Вильнюс



Улица Партизань 27

Дело №

1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25


Разрез по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. № 3	подкл. №
141.46 141.43	139.17	139.07	139.11	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы зус. 4 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 1		Выход 2		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	150	кер.	150	кер.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

21.VII.60

1973.07

А.Каваровская 88.05.23.

10-04-10.10.

Шняковский Ч.И.

Воскаго В.А.

Минин

Колесов