

107

-14-

4867

151-A-10

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 27-17

Город Вильнюс



Улица Партизану 24

Дело №

1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25

Разрез по А-А



О т м е т к и


Крышка	Лотка		Труба	
	у входа 1	у выхода 2	подкл. №	подкл. №
141.63 141.17	139.77	139.73		

П Р И В Я З К А

SULINYS
UZSAFALTUOTAS

4/44

29



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп-бет.

Дно кирп. бет.

Скобы угл. 3 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход 1		Выход 2		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150 200	кер.				

Институт проектирования городского и сельского
строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

21.VII.60

1979.VII.7

Начисл 10.10.

Шкаповский Ч.И.

Васильев В.А.

Минин

А.А. Шахматов 88.05.23. А.А. Шахматов