

ВОДОПРОВОД

Колодец № 58-91

Город

Вильнюс

Улица

Наушмесчио

Лето №

19 60 г.

Отметки

Крыши	Дно	Трубы
141.32 141.11	138.90	139.38

3КЖ

6.10

2КЖ

32/2

П Р И В Я З К А

детская
площадка

ул. Партизану

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал	Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	d = 100		d =	Новый
Стены	Кирпич. бетон.	чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Дно	Бетон. <i>зрубит</i>	d = 50		d =	Старый
Скобы	Чугун <i>мел. 3</i>	чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Год строит.	19	d =		d =	Московский
Налич. воды		чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Налич. газа		d = 50		d =	Колонка
		чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

100м 10.10.

Штановский Ч.И.

Воеводов В.А.

А.Кашаевская 88.05.24. Кашин

Чертеж колодца
М. 1:50

